



Panamá, 30 de noviembre del 2018.

**COMPENDIO INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y SUPERFICIAL**

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A
Responsable del Proyecto: Ing. Irianis Ward
Fecha de Recepción de la Muestra: 23 de noviembre del 2018.
Fecha de Análisis de la Muestra: Del 23 al 30 de noviembre del 2018.
Trabajo No.: PAN-LAB2-1210-2018/ PAN-LAB2-1211-2018 / PAN-LAB2-1212-2018.

A. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre tres (3) muestras de **Agua Residual y Superficial - Paco** identificadas por el cliente como: **Descarga-PACO-U1, Descarga-PACO-U2, Toma Agua de Mar – Paco** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-1210-M1	22/11/2018 ; 09:15
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-1210-M2	22/11/2018 ; 11:17
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-1210-M3	22/11/2018 ; 13:15
Descarga-PACO-U1 (Simple)	LAB2-1210-M4	22/11/2018 ; 15:20
Descarga-PACO-U1 (Compuesta)	LAB2-1210-M5	22/11/2018 ; 15:20
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-1211-M1	22/11/2018 ; 09:30
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-1211-M2	22/11/2018 ; 11:25
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-1211-M3	22/11/2018 ; 13:24
Descarga-PACO-U2 (Simple)	LAB2-1211-M4	22/11/2018 ; 15:30
Descarga-PACO-U2 (Compuesta)	LAB2-1211-M5	22/11/2018 ; 15:30
Toma - Agua Mar – Paco (simple)	LAB2-1212-M1	22/11/2018 ; 13:35

B. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” y el método EPA 8015-B. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala, Lic. Elaine Pineda

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



C. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día 22 de noviembre en el periodo comprendido entre 09:15 a 13:35, según el procedimiento CTD-P-GT-LA2-008, por el siguiente personal de Inspectorate Panamá: Lic. Ariel Garcia (idoneidad N° 0812), Lic. Andrés Jean François (idoneidad N° 0676).

D. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Muestra	Este	Norte	Sitio
LAB2-1210-2018	997138	533519	Descarga-PACO-U1
LAB2-1211-2018	997134	533512	Descarga-PACO-U2
LAB2-1212-2018	996976	533362	Toma-Agua Mar- Paco

E. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0
2. Cloro Residual	Espectrofotométrico	SM-4500-CL-G	<0,01
3. pH (Unidad de pH)	Equipo Multiparámetros	SM-4500-H ⁺ -B	<0,01
4. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0
5. Temperatura (°C)	Equipo Multiparámetros	SM-2550-B	<0,001
6. Arsénico (mg As/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
7. Cadmio (mg Cd/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
8. Cobre (mg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
9. Cromo (mg Cr/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
10. Hierro (mg Fe/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
11. Mercurio (mg Hg/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
12. Plomo (mg Pb/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001
13. Zinc (mg Zn/L)	ICP	EPA 200.7	<0,0001

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

F. Registro Fotográfico



Fig.1. Toma de muestra en el punto de Descarga-Paco-U1.



Fig.2. Medición de parámetros en el punto Descarga-Paco-U1.



Fig.3. Toma de muestras en el punto de Descarga-Paco-U2.



Fig.4. Medición de parámetros en el punto Descarga-Paco-U2.



Fig.5. Vista en el punto Toma Agua Mar-Paco.



Fig.6. Toma de muestra en el punto de
Toma-Agua Mar - Paco.



G. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Resultado obtenido para las muestras simples de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 (22/11/2018; 09:15) LAB2-1210-M1	Muestra Descarga-Paco-U1 (22/11/2018; 11:17) LAB2-1210-M2	Muestra Descarga-Paco-U1 (22/11/2018; 13:15) LAB2-1210-M3	Muestra Descarga-Paco-U1 (22/11/2018; 15:20) LAB2-1210-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	5,0	<2,0	<2,0	<2,0	10
* pH	Unidad de PH	8,17	8,10	7,92	7,97	6-9
* Temperatura	°C	28,7	28,8	29,4	28,7	± 3°C de la T. N

Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras simples de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U2 (22/11/2018; 09:30) LAB2-1211-M1	Muestra Descarga-Paco-U2 (22/11/2018; 11:25) LAB2-1211-M2	Muestra Descarga-Paco-U2 (22/11/2018; 13:24) LAB2-1211-M3	Muestra Descarga-Paco-U2 (22/11/2018; 15:30) LAB2-1211-M4	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	3,6	<2,0	3,2	10
* pH	Unidad de PH	8,15	8,30	8,28	8,29	6-9
* Temperatura	°C	28,8	28,6	28,9	28,7	± 3°C de la T. N



Tabla 6. Resultado obtenido para la Compuesta muestra de Agua Residual.

Parámetros	Unidades	Muestra Descarga-Paco-U1 LAB2 1210-M5 (22/11/2018; 15:20)	Muestra Descarga-Paco-U2 LAB2 1211-M5 (22/11/2018; 15:30)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Solidos Suspendidos	mg/L	186	177	50
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,036	0,034	0,2
* Arsénico	mg As/L	<0,0001	<0,0001	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0001	<0,0001	0,1
* Cobre	mg Cu/L	0,001	<0,0001	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0001	<0,0001	0,5
* Hierro	mg Fe/L	0,034	0,005	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0001	<0,0001	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0001	<0,0001	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0001	<0,0001	1,0



Tabla 7. Resultado obtenido para la muestra de Agua Superficial.

Parámetros	Unidades	Muestra de Toma –Agua Mar-Paco LAB2-1212-M1 (22/11/2018 ; 13:35)	IFC 2008 Planta de Energía Térmica
* Aceites y Grasa	mg/L	3,8	10
* Cloro Residual	mg Cl ₂ /L	0,035	0,2
* pH	Unidad de PH	7,94	6-9
* Solidos Suspendidos	mg/L	124	50
* Temperatura	°C	28,0	± 3°C de la T. N
* Arsénico	mg As/L	<0,0001	0,5
* Cadmio	mg Cd/L	<0,0001	0,1
* Cobre	mg Cu/L	<0,0001	0,5
* Cromo	mg Cr/L	<0,0001	0,5
* Hierro	mg Fe/L	<0,0001	1,0
* Mercurio	mg Hg/L	<0,0001	0,005
* Plomo	mg Pb/L	<0,0001	0,5
* Zinc	mg Zn/L	<0,0001	1,0

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.



H. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados** (MRC's), con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre 90 y 110%, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental

Lic. Ariel García

Idoneidad 0812

Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panama).

[illegible]

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación																																																														
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃																																																														
Atención: Hernan Castro Herman.Castro@fqml.com Irianis Ward Irianis.Ward@fqml.com Daphne Bósquez Daphne.Bosquez@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒ Descripción del muestreo																																																														
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533519 E 0997138 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U1		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.																																																														
Personal <table border="1"> <tr> <th>Nombre</th> <th>Firma</th> </tr> <tr> <td>Ariel García</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andrés Jean Francois</td> <td></td> </tr> </table>		Nombre	Firma	Ariel García		Andrés Jean Francois		<table border="1"> <tr> <th>Envase</th> <th>Preservación</th> <th>Cantidad</th> <th>Hora</th> <th>Fecha</th> </tr> <tr> <td>BVA</td> <td>3</td> <td>1 L</td> <td>11:17</td> <td>22/11/18</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha	BVA	3	1 L	11:17	22/11/18																																														Parametros Aceites y Grasas.	
Nombre	Firma																																																																	
Ariel García																																																																		
Andrés Jean Francois																																																																		
Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha																																																														
BVA	3	1 L	11:17	22/11/18																																																														
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.																																																																		
Entrega para transporte		Fecha:		Fecha y hora																																																														
Ariel García		22/11/18		22/11/18 16:00																																																														
Ingresa al laboratorio		22/11/18		¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No																																																														
Nombre:		Fecha																																																																
Firma:		Hora																																																																
Aceptación del Cliente																																																																		

[illegible]



Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐		1. Frio 5. HCl	
		2. Agua Natural ☐		2. HNO ₃ 6. NaOH	
		3. Sedimentos ☐		3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc	
		4. Suelos ☐		4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención:		Tipo de envase		Tipo de muestreo	
Hernan Castro Hernan.Castro@fqml.com		BP: Botella plástica		Compuesto ☐ Puntual ☒	
Iranis Ward Iranis.Ward@fqml.com		BVA: Botella vidrio ámbar		Descripción del muestreo	
Daphne Bósquez Daphne.Bosquez@fqml.com		BVT: Botella vidrio transparente			
Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		BLP: Bolsa plástica			
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		BET: Botella/Bolsa estéril			
		Coordenadas geográficas (UTM)		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
		17P 0533519 E 0997138 N			
		Ubicación exacta del sitio de muestreo:			
Personal		Descarga-PACO-U1			
Nombre		Firma			
Ariel García					
Andrés Jean Francois					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-1210-M4-2018	BVA	3	1 L	15:20	22/11/18
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel García		22/11/18	15:30		
Ingresa al laboratorio		22/11/18	21:00		
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha:	¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
		Firma:	Hora:		



CADENA DE CUSTODIA

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Américas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro:		1. Frío 5. HCl	
		2. Agua Natural ☐		2. HNO₃ 6. NaOH	
		3. Sedimentos ☐		3. H₂SO₄ 7. Acetato de zinc	
		4. Suelos ☐		4. Na₂S₂O₃	
Atención:		Tipo de envase		Tipo de muestreo ☒ Puntual ☐	
Hernán Castro Hernan.Castro@fqml.com		BP: Botella plástica		Compuesto	
Irianis Ward Irianis.Ward@fqml.com		BVA: Botella vidrio ámbar		Descripción del muestreo	
Daphne Bosquez Daphne.Bosquez@fqml.com		BVT: Botella vidrio transparente			
Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		BLP: Bolsa plástica			
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		BET: Botella/Bolsa estéril			
		Coordenadas geográficas (UTM)		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U1.	
		17P 0533519 E 0997138 N			
		Ubicación exacta del sitio de muestreo:			
		Descarga-PACO-U1			
Personal		Envase		Preservación	
Nombre	Firma	Cantidad	Hora	Fecha	Parámetros
Ariel García		1 L	09:15@15:20	22/11/18	TSS, pH, Cloro residual, Temperatura.
Andrés Jean Francois		1 L	09:15@15:20	22/11/18	Metales Totales.
Código de muestra					
PAN-LAB2-1210-M5-2018					
PAN-LAB2-1210-M5-2018					
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Fecha y hora	
Ariel García		22/11/18		22/11/18 16:00	
Ingresa al laboratorio		22/11/18		¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Nombre:		Fecha	
Firma:		Hora			

CADERNA DE CUSTODIA

[illegible]

CADENA DE CUSTODIA

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☒ 5. Otro: ☐		1. Frio 5. HCl	
		2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		2. HNO ₃ 6. NaOH	
				3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc	
				4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@iqml.com Irianis Ward Irianis.Ward@iqml.com Daphne Bosquez Daphne.Bosquez@iqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo Compuesto ☐ Puntual ☒	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N		Descripción del muestreo	
Personal		Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO U2.	
Nombre Ariel Garcia	Firma 				
Andrés Jean Francois					
Código de muestra PAN-LAB2-1211-M2-2018	Envase BVA	Preservación 3	Cantidad 1 L	Hora 11:25	Fecha 22/1/18
					Acceites y Grasas:
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte Ariel Garcia	Fecha: 22/1/18	Hora: 15:30	Transportadas por: Inspectorate (AGIA/JF) 		
Ingresa al laboratorio	Nombre: 22/1/18	Hora: 21:00	¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No		
Aceptación del Cliente	Firma:	Fecha			



Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Nombre del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		Preservación	
Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@iqml.com Irianis Ward Irianis.Ward@iqml.com Daphne Bosquez Daphne.Bosquez@iqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Atención: Hernan Castro Hernan.Castro@iqml.com Irianis Ward Irianis.Ward@iqml.com Daphne Bosquez Daphne.Bosquez@iqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Preservación 1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Preservación Compuesto Puntual	
Personal		Personal		Preservación	
Nombre Ariel Garcia		Nombre Ariel Garcia		Preservación Compuesto Puntual	
Firma 		Firma 		Preservación Compuesto Puntual	
Andrés Jean Francois		Andrés Jean Francois		Preservación Compuesto Puntual	
Código de muestra PAN-LAB2-1211-M3-2018		Código de muestra PAN-LAB2-1211-M3-2018		Preservación Compuesto Puntual	
Envase BVA		Envase BVA		Preservación Compuesto Puntual	
Preservación 3		Preservación 3		Preservación Compuesto Puntual	
Fecha 22/11/18		Fecha 22/11/18		Preservación Compuesto Puntual	
Horario 13:24		Horario 13:24		Preservación Compuesto Puntual	
Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Preservación Compuesto Puntual	
Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.		Preservación Compuesto Puntual	
Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)		Preservación Compuesto Puntual	
Fecha y hora 22/11/18 16:00		Fecha y hora 22/11/18 16:00		Preservación Compuesto Puntual	
¿Permanece intacto el sello de custodia? No		¿Permanece intacto el sello de custodia? No		Preservación Compuesto Puntual	
Entrega para transporte Ariel Garcia		Entrega para transporte Ariel Garcia		Preservación Compuesto Puntual	
Ingreso al laboratorio		Ingreso al laboratorio		Preservación Compuesto Puntual	
Nombre:		Nombre:		Preservación Compuesto Puntual	
Firma:		Firma:		Preservación Compuesto Puntual	
Fecha		Fecha		Preservación Compuesto Puntual	
Horario		Horario		Preservación Compuesto Puntual	
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.		Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.		Preservación Compuesto Puntual	

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ						
Dirección del cliente: Torre Las Américas, Torre A, piso 21						
Atención:	Hernan Castro Irianis Ward Daphne Bosquez	Hernan.Castro@fqml.com Irianis.Ward@fqml.com Daphne.Bosquez@fqml.com	Tel: 3805978/3805952 /3805956	Cellular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN						
Personal		Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
Nombre: Ariel Garcia	Firma: 	BVA	3	1 L	15:30	22/11/18
Andrés Jean Francols						
Código de muestra PAN-LAB2-1211-M4-2018						
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.						
Entrega para transporte	Fecha:	Hora:		Transportadas por Inspectorate (AGIAJF)		
Ariel Garcia	22/11/18	15:30		 Se transportó en un contenedor refrigerado con temperatura controlada entre +5°C y -15°C. 		
Ingresar al laboratorio	22/11/18	21:00		¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No		
Aceptación del Cliente				Fecha		
Firma:				Hora		

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
		1. Agua Residual	5. Otro:	1. Frio	5. HCl
		2. Agua Natural		2. HNO ₃	6. NaOH
		3. Sedimentos		3. H ₂ SO ₄	7. Acetato de zinc
		4. Suelos		4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro: Hernan.Castro@fqml.com Irianis Ward: Irianis.Ward@fqml.com Daphne Bosquez: Daphne.Bosquez@fqml.com Tel: 3805978/3805952 /3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326 Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril Coordenadas geográficas (UTM) 17P 0533512 E 0997134 N Ubicación exacta del sitio de muestreo: Descarga-PACO-U2		Tipo de muestreo Compuesto ☒ Puntal ☐ Descripción del muestreo	
Personal Nombre: Ariel García Firma: 		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Descarga-PACO-U2.			
Andrés Jean Francols Código de muestra: PAN-LAB2-1211-M5-2018 PAN-LAB2-1211-M5-2018		Envase: BLP BLP	Preservación: 1 2	Cantidad: 1 L 1 L	Fecha: 22/11/18 22/11/18
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte Ariel García		Fecha: 22/11/18 22/11/18	Hora: 15:30 21:00	Transportadas por: Inspectorate (AGIA/JF)  Fecha y hora: 22/11/18 16:00	
Ingresa al laboratorio		Nombre:	Fecha	¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
Aceptación del Cliente		Firma:	Hora		



SECRETARÍA

CADENA DE CUSTODIA

F-1-A-1173.06-15-2016

Nombre del cliente: MINERA PANAMÁ		Tipo de muestra		Preservación	
Dirección del cliente: Torre Las Americas, Torre A, piso 21		1. Agua Residual ☐ 5. Otro: ☐ 2. Agua Natural ☐ 3. Sedimentos ☐ 4. Suelos ☐		1. Frio 5. HCl 2. HNO ₃ 6. NaOH 3. H ₂ SO ₄ 7. Acetato de zinc 4. Na ₂ S ₂ O ₃	
Atención: Hernan Castro@fqml.com Iranis Ward@fqml.com Daphne Bosquez Daphne.Bosquez@fqml.com Tel: 3805978/3805952 / 3805956 Celular/Fax: 69803110/69497070 / 66139326		Tipo de envase BP: Botella plástica BVA: Botella vidrio ámbar BVT: Botella vidrio transparente BLP: Bolsa plástica BET: Botella/Bolsa estéril		Tipo de muestreo ☐ Puntual ☐ Compuesto ☐ Descripción del muestreo	
Dirección del Proyecto: DONOSO, COLÓN		Coordenadas geográficas (UTM) 17P 053382 E 0996976 N		Se colectó una muestra compuesta de agua residual en el sitio denominado por el cliente como Toma-Agua Mar-PACO.	
Ubicación exacta del sitio de muestreo: Toma-Agua Mar-PACO					
Personal					
Nombre		Firma			
Ariel Garcia					
Andrés Jean Francols					
Código de muestra	Envase	Preservación	Cantidad	Hora	Fecha
PAN-LAB2-1212-M1-2018	BLP	1	1 L	13:35	22/11/18
PAN-LAB2-1212-M1-2018	BLP	2	1 L	13:35	22/11/18
PAN-LAB2-1212-M1-2018	BVA	3	1 L	13:35	22/11/18
Condiciones Climáticas y Observaciones: Clima parcialmente nublado.					
Entrega para transporte		Fecha:	Hora:	Transportadas por: Inspectorate (AG/AJF)	
Ariel Garcia		22/11/18	15:30		
Ingreso al laboratorio		22/11/18	21:00		
Aceptación del Cliente		Nombre:	Fecha	¿Permanece intacto el sello de custodia? Si No	
		Firma:	Hora		